

Lijst locaties onderzoek asbestverontreiniging 23 oktober 2017

Dit is een lijst met locaties die op dit moment in beeld zijn in verband met de mogelijke verontreiniging met asbest, omdat er in de afgelopen drie maanden straalwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Deze locaties zijn uit voorzorg afgezet.

Inspectie- en opruimteams van gecertificeerde firma's onderzoeken en saneren de betreffende locaties.

Een aantal afgezette locaties is inmiddels vrijgegeven. Dat is óf omdat daar geen asbesthoudend grit aangetroffen is, óf omdat er inmiddels gesaneerd is. In dat laatste geval is nog niet in alle gevallen vastgesteld of er daadwerkelijk sprake was van asbesthoudend grit. Analyses van monsters moeten dat uitwijzen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

Op één na zijn alle locaties op de lijst, locaties in de buitenlucht. Daarvan zeggen asbestdeskundigen dat alleen mensen die tijdens de straalwerkzaamheden op deze locaties aanwezig waren mogelijk in aanraking zijn gekomen met asbest.

Op dit moment is er maar één binnenlocatie in beeld, namelijk de Oxygashouder. Daar geldt dat medewerkers die tijdens of na de straalwerkzaamheden in de Oxygashouder zijn geweest, in aanraking kunnen zijn gekomen met asbest.

De deskundigen geven ook aan dat het onwaarschijnlijk is dat mensen buiten de afgezette locaties in aanraking zijn gekomen met asbest.

Legenda

"Vrijgave" =	locatie is vrijgegeven, afzetting is verwijderd en locatie kan weer betreden worden
blanco	Nog niet duidelijk of er gestraald is met asbesthoudend grit
geel	gestraald met asbesthoudend grit
groen	niet gestraald met asbesthoudend grit

WE	Locatie	Betrokken firma's	Datum straalactiviteit	zichtbaar resten grit?	Gebruikt Grit	Monsters genomen	Analyse resultaat	Vrijgave
ENB	Oxygashouder (buitenkant en binnenkant)	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
ENB	HO gashouder (buitenkant)	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
SF	CAB schap 60-90 m3	IJTK (transport afvoer) Mourik Gansewinkel personeel CAB		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
EVB	EVB Hoektoren A319/314			Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
EVB	EVB Hoektoren A319/314 oostzijde.	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
HTD	Centrale Werkplaats A hal opstelling straalapparaat A hal		laatste keer in mei (wk 20-22)	Nee	Ander merk	Ja	Schoon	Vrijgave
EVB	Band 441 GSL oostzijde ; A441 constructie 100 m2 grit.	Bilfinger en Post		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
EVB	Band 441 GSL Aan west zijde (kolenbreker)	Bilfinger en Post		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
PTC	PTC project WVH64, ca 300 m2 grit.	Bilfinger en Danieli	vorige week	Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
EVB	Natronlooftank EVB		enkele weken geleden	Nee	Ander merk			Vrijgave
EXT	Werkplaats Staalwerk				check			nvt
ENB	GH leiding conservering, Windmachineweg (Buitenkant)			Ja	Ander merk	Ja	Schoon	Vrijgave
ENB	GH Opj 24 Kleine dele huis (vacuüm boxen)	HTD en De Back		Nee	Ander merk			Vrijgave
ENB	HET 7 turbinehuis (BAK)	HTD en De Back		Nee	Ander merk	Ja	Schoon	Vrijgave
ENB	Windleiding T stukken HO6	HTD en De Back	meer dan 6 maanden geleden	Nee	Ander merk			Vrijgave
EXT	GK K51 onderdelen (Nijhuis)	Nijhuis			check			nvt
EXT	VOT leidingen WM23 (BAK)	De Back			check			nvt
EXT	HET 7 machinedelen (BAK)	De Back			check			nvt
EXT	SM Afsluiters/reducers (STORK) Ernst Jan Hienseveld	Stork			check			nvt
EXT	SM Veiligheids EVS + CEN (VOS) Jaap Jan de Wit	Vos			check			nvt
DSP	DSP Scalapit leiding (binnenzijde leiding); in buitenlucht	Venko, opdrachtgever is Brand	jul-17	check	Ander merk		Schoon	Vrijgave
HOO	div zakken afval Grit			check	check	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	Topbunkers HO6 bij stilstanden	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Nee
HOO	Broekstuk HO7 bij stilstanden.	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	Gasnaoeler HO6 (conserveringsproject door Fa Brand)	Brand		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	Voorstoppen HO6 bij storen nieuwe kern of complete voorstop reparatie (meerdere keren afgelopen half jaar)	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
HOO	HO7 Ringbordessen conserveren WVH74			Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	HO6 Conservering verstijvingsring oven op 6° bordes.			Nee	Ander merk	Nee		Vrijgave
OSF	OSF schoorsteen		in mei uitgevoerd	Nee	Ander merk	Nee		Vrijgave
EVB	Kraan 2 klap			Nee	check	Nee		Vrijgave
EVB	Bandbrug A418, 300m2 – onderzijde vloer en kolommen	Bilfinger en VSA	medio juni tot juli	Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
EVB	Bunkerdek HOO6, geschat 200m2, railbalken en hulpconstructies	Bilfinger en Staalwerk	wk 37	Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
EVB	Bandbrug A319, geschat 500m2 – vloeren t.p.v. de hoektoren. (is volgens opgave een dubbeling van "EVB Hoektoren A319/31" en "EVB Hoektoren A319/314 oostzijde")	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja		Nee
EVB	Kraan1 hoofdconstructie en tlb			Nee	check	Nee		Vrijgave
EVB	Kraan 2 hoofdconstructie tlb katbaan zwenkraan trechter			Nee	check	Nee		Vrijgave
EVB	S11 hoofdconstructie	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
KGF2	KGF2 A-445 Herstellen conservering (brandschade)	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
KGF2	KGF2 Afvalw.rein. Afvalwaterbuffertank - onderzijde uitwendig stralen BACK	De Back		check	Ander merk	Ja	Schoon	Vrijgave
KGF2	KGF2 Batterijen MK201 keerwielframe, volgens opgave firma is er niet gestraald maar geklopt.	Stork en De Back		Ja	check	Ja	Asbest	Vrijgave
KGF2	KGF2 Ontz.Afdr. Ontzuurder 23 - Constructie conserveren	De Back		Ja	Ander merk	Ja	Schoon	Vrijgave
KGF2	KGF2 Wasstraat H2S-wasser - stralen T-stuk	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
OSF	Koeltoren van CGM Pompenkamer (deze locatie is verder op in de lijst gesplitst in een binnen en een buitenlocatie)	Brand		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
OSF	Koeltoren van CGM buiten (er staan ook nog straalketels (silos) gevuld met grit	Brand		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
OSF	Zand Filters achter Koeltoren	Venko		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
EXT	Binnenduinrandweg opslag van grit bij Firma Brand	Brand			check			nvt

KGF1	KGF1 H2S-Wassing K-4500 conserveren op diverse plaatsen met grote hoogwerker	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
KGF1	KGF1 Ontstopping Z-2706, Z-2741 Coating herstellen	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
KGF1	KGF1 Uitstootmachine 18 Vloer compressorruimte conserveren	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
KGF1	KGF1 KO-gas GAL 3 4x Schuifstuk ontroesten + coaten L-3021/20/19/18	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
KGF1	KGF1 Teerverwerking F-3504 stralen slechte plekken uitlaatleiding	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
KGF1	KGF1 Gasafzuigleiding 3 Ontroesten & Coaten (bij Voorgaskoeler 18).	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
TEC	Gritstralen bij ANA PRC, ANA monstername, PA mechanical testing - waarschijnlijk allemaal staalgrit	geen			Ander merk			Vrijgave
SF	CAB: er ligt een tweede schap met ca 30 kub aan grit van onbekende herkomst.	geen		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
OSF	Pannenwerkplaats pan bodem gestraald			Ja	check	Ja	Schoon	Vrijgave
Contactorpark	Opslag Bilfinger	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
OSF	Ketel luik 32 Mtr	Brand		Ja	check	Ja	Schoon	Vrijgave
DSP	Beneden in de walskelder bij Top 3			Ja	Ander merk	Ja	Schoon	Vrijgave
PTC	HO6 Versterkingsring WVH 64 op Fundament			Ja	Eurogrit			Nee
KGF2	KGF2 Conservering gasleiding gaszuigerhal		jun-17	Nee	check	Nee		Vrijgave
KGF2	KGF2 Blustoren 21			Nee	Ander merk	Nee		Vrijgave
KGF2	KGF2 Batterijen MK202 keerwielframe stralen			Nee	Ander merk	Nee		Vrijgave
KGF1	KGF1: straalwerkzaamheden spaninrichting Z-1006 ten westen van batterij 11 (in een tent).	Bilfinger	donderdag 5-10-2017	Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
KGF2	KGF2: conserveren gasleiding achter gaszuigerhal	De Back		Nee	Ander merk			Vrijgave
KGF2	KGF2: Conserveren voetplaten ondersteuning zuurproductietanks.	De Back		Nee	Ander merk			Vrijgave
HOO	HO7 hijsbak (om spullen naar de oventop te hijsen).			Ja	Eurogrit	Ja		Vrijgave
HOO	HO6 Opslag onder meethuis (is volgens opgave een dubbeling met "div zakken afval Grit")			Ja	check	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	HO6 Big bags op parkeerterrein Hoogoven 6			Ja	check	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	HO7 VLV71			Ja	check	Ja	Schoon	Vrijgave
OSF	Gasleverleiding Converter 23 in de ontstoppingstoren.	Venko (vlg OSF2) en Newes (vlg Bilfinger)	okt-17	Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
KGF2	KGF2: Parkeerplaats KGF2 (naast A441 van EVB).			Nee	Nvt	Ja (kleefmonster)	Schoon	Vrijgave
KGF1	KGF1 H2S-Wassing K-4500 begane grond	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
ENB	Hoogovengashouder op de schijf.			Ja	check	Nee		Nee
KGF1	KGF1 Onder het deurmachinerparatiebordes.	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
OSF	Koeltoren van CGM Pompenkamer, binnenzijde waterhuishouding CGM.	Brand		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
OSF	Koeltoren van CGM Pompenkamer, buitenzijde waterhuishouding CGM.	Brand		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
HOO	Topbunkers HO7 bij stilstanden	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Schoon	Vrijgave
HOO	Voorstoppen HO7 bij storen nieuwe kern of complete voorstop reparatie (meerdere keren afgelopen half jaar)	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
EVb	GSL KR122 Bootmanshuisje	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
EVb	GSL U-banden U700-U701 (is volgens opgave een dubbeling met "Bunkerdek HOO6, geschat 200m2, railbalken en hulpconstructies")	Bilfinger en Staalwerk		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
EVb	GSL Trilgoot 7 stralen GSL	Bilfinger			Eurogrit			Nee
KGF1	KGF1 Vulwagen Bunker 1	Bilfinger		Nee	Eurogrit	Nee		Vrijgave
KGF1	KGF1 MK106 stralen kopeind. (is volgens opgave een dubbeling met "KGF1: straalwerkzaamheden spaninrichting Z-1006 ten westen van batterij 11 (in een tent)")	Bilfinger		Ja	Eurogrit	Ja	Asbest	Nee
KGF1	KGF1 Meistergang, gestraalde tubelures van klepkasten.			Ja	Ander merk	Ja		Vrijgave