

## Asbest onderzoek

### Veelgestelde vragen & antwoorden

**Ik maak me zorgen. Waar kan ik terecht met vragen over het recente asbestonderzoek?**

Tijdens kantooruren (9:00 - 16:00 uur) kun je bellen naar telefoonnummer 0251 - 493030 of 24 uur per dag mailen naar [HSE.Frontoffice@tatasteel.com](mailto:HSE.Frontoffice@tatasteel.com).

**Wat voor soort asbest is er gevonden, is dit gevaarlijk?**

Asbest kan gevaarlijk zijn bij het inademen van de vezels. Blauwe asbest is gevaarlijker dan witte asbest. Op de site is witte asbest gevonden, het zogenaamde chrysotiel.

**Kan ik nog wel veilig werken op het terrein?**

Al de betreffende buitenlocaties zijn afgezet. Er zijn vooralsnog geen werkplekken bekend binnen de fabrieken of installaties waar asbesthoudend grit of resten daarvan zijn aangetroffen. De asbestdeskundigen geven aan dat het onwaarschijnlijk is dat personen op het terrein buiten de afgezette gebieden in aanraking kunnen komen met asbest.

**Ik ben zwanger. Loop ik of mijn ongeboren kind extra risico?**

Nee, er is geen extra risico voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind.

**Wat moet ik doen met media die mij benaderen?**

Alle media kun je verwijzen naar Robert Moens, de woordvoerder van Tata Steel in IJmuiden.

**Moet ik nu extra douchen?**

Nee, dat is niet nodig.

**Zijn de firma's die werkzaam zijn op het Tata Steel terrein geïnformeerd?**

Firma's die aangesloten zijn bij het Veiligheidsplatform IJmuiden (VPIJ) zijn via dit platform geïnformeerd. De overige firma's zijn geïnformeerd via de afdeling Inkoop.

**Hoe worden de firma medewerkers geïnformeerd?**

Deze medewerkers worden door hun eigen organisatie geïnformeerd.

**Was Tata Steel op de hoogte van het gebruik van asbesthoudend materiaal?**

Nee. Tata Steel is vrijdag geïnformeerd door de firma die met dit materiaal heeft gewerkt en van de leverancier van het betreffende materiaal te horen heeft gekregen dat dit asbest bevatte.

**Moet ik mijn werkkleding weggooien?**

Je werkkleding kun je laten reinigen via de normale procedure. Medewerkers die direct met asbesthoudend grit in aanraking zijn geweest worden apart benaderd.

**Hoe krijg ik nadere informatie over een CARE registratie?**

Bij een vraag over een CARE registratie kunt u contact opnemen met de HSE Frontoffice via [HSE.frontoffice@tatasteel.com](mailto:HSE.frontoffice@tatasteel.com).

**Maakt het uit hoe lang je met asbest in aanraking bent geweest?**

Hoe langer je asbest inademt, hoe groter de kans op gezondheidsschade.

**Hoe herken ik asbest?**

Asbestvezels zijn niet met het blote oog te zien. Alleen na deskundig onderzoek kan bepaald worden of er sprake is van asbest.

**Wat moet ik doen als ik denk dat ik asbest zie liggen?**

Bij vermoeden van het aantreffen van asbest, neem contact op de HSE Frontoffice of met de veiligheidskundige van je werkeenheden.

**Hoe ver kan asbest verspreid worden door de wind?**

Het verspreidingsgebied wordt onderzocht en hierop wordt actie ondernomen. Volgens de eerste metingen door de asbest inventarisatie firma (SGS) blijft de verspreiding beperkt tot de afgezette gebieden.

**Worden alle machines die in de omgeving zijn geweest van een asbestpunt gereinigd?**

Na inventarisatie worden machines/installaties die vervuild zijn met asbest, zullen deze uiteraard schoon gemaakt worden.

**Wat zijn de gevolgen als ik in aanraking ben gekomen?**

Er zijn geen directe gevolgen. Gezondheidsklachten kunnen zich na tien of meer jaar ontwikkelen.

**Ben ik direct in gevaar als ik in aanraking met asbest kom?**

Nee, je bent niet direct in gevaar. Asbest is gevaarlijk afhankelijk van het soort asbest, de duur van de blootstelling en de concentratie.

**Zijn er lichamelijke symptomen zichtbaar als je in aanraking bent geweest?**

Er zijn geen directe symptomen.

**Moet ik nu extra Persoonlijke Beschermingsmiddelen dragen?**

Nee, op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat er een verhoogde asbest concentratie in de lucht aanwezig is.

**Gelden er extra regels met betrekking tot handen wassen en voedsel?**

Nee.

**Kan ik mij laten onderzoeken door mijn huisarts en de kosten declareren?**

Nee, lichamelijk onderzoek is niet nodig en niet zinvol omdat mogelijke symptomen pas na jaren zichtbaar worden. Wel is het mogelijk een gesprek aan te vragen met de bedrijfsarts.

**Moet de hele site nu afgezet worden?**

Nee, wij zijn nu aan het uitzoeken op welke locaties mogelijk asbest aanwezig is. Deze gebieden zijn afgezet.

**Sinds wanneer wordt het asbesthoudende grit gebruikt op de site?**

De firma Eurogrit heeft aangegeven dat grit dat tot drie maanden geleden is geleverd mogelijk asbest bevat.

**Kan je nog wel fietsen op de site?**

Buiten de afgezette gebieden lopen mensen geen risico.

**Hoe weet ik dat de omgeving afgesloten is?**

Er zijn harde afzettingen geplaatst en het is gemarkeerd met asbest afzettingsslint.

**Lopen mensen met longproblemen of astma een verhoogd risico?**

Nee, mensen met longziekten of astma lopen geen verhoogd risico.

**Ik fiets vaak over de site en maak me zorgen over een eventuele asbestbesmetting, het waaide namelijk nogal hard de afgelopen periode. Kan ik bij de huisarts een onderzoek laten doen of ik asbest ingeademd heb of niet?**

Volgens asbestdeskundigen is het onwaarschijnlijk dat medewerkers buiten de afgezette plekken in contact kunnen komen met asbest. Een bezoek aan de huisarts zal geen duidelijkheid geven over eventuele inademing van asbest, dit is namelijk niet aantoonbaar.

**Een firma, waar ik veel mee werk, wil van Tata Steel weten hoe zij om moet gaan met de communicatie en registratie rondom dit onderwerp.**

Firma's worden via de afdeling Inkoop op de hoogte gehouden. Het is de bedoeling dat de firma's aan de hand van de informatie die zij via Inkoop krijgen hun eigen medewerkers voorlichten. Zodra er meer (voor firma's) relevante informatie bekend is, wordt dit uiteraard met deze firma's gedeeld. Ook staat er informatie op de website van het Veiligheidsplatform IJmond: [www.vpij.nl](http://www.vpij.nl)

**Wanneer weet ik nu of ik mogelijk ben blootgesteld aan asbest?**

Het kost veel tijd om voor alle locaties op de site vast te stellen welk grit is gebruikt bij straalwerkzaamheden op een specifiek tijdstip. Meerdere firma's hebben op onze site straalwerkzaamheden verricht en daarvoor verschillende materialen gebruikt. Om te bepalen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is of is geweest, is zorgvuldig onderzoek nodig. Dat gebeurt op basis van een lijst met locaties waar mogelijk besmetting met asbest heeft plaatsgevonden. [Deze lijst](#) staat nu op intranet.

Aan het overzicht wordt gewerkt, er zal steeds meer duidelijkheid komen. Zodra we zeker weten dat en wanneer op een bepaalde locatie is gestraald met het asbesthoudende grit, informeren we de betreffende werkeenheden. De volgende stap is dan dat wordt uitgezocht wie er tijdens het stralen met asbesthoudend grit aanwezig waren op de locatie. Deze mensen worden via hun lijn geïnformeerd. Voor hen zal een serie van speciale informatiesessies worden gehouden. Medewerkers krijgen via hun lijn een uitnodiging voor deze informatiesessies.

**Ik las dat het asbesthoudende grit aan meerdere bedrijven is geleverd. Is dat waar?**

Het asbesthoudende grit waar het om gaat, is de afgelopen drie maanden aan veel bedrijven geleverd. Het besef dat dit een landelijk probleem is, dringt steeds meer door. Tata Steel onderhoudt contacten met de overheid, met brancheverenigingen als de VNCI (chemische industrie) en met collega-bedrijven als Shell. Inmiddels is ook het Ministerie van Sociale Zaken betrokken. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) heeft landelijke richtlijnen en regels uitgevaardigd. De aanpak van Tata Steel voldoet hier aan.

**Hoe groot is de kans dat ik in aanraking ben gekomen met asbest?**

Volgens asbestdeskundigen is het onwaarschijnlijk dat medewerkers buiten de afgezette plekken in contact konden komen met asbest. Van mogelijke blootstelling voor locaties in de buitenlucht waar met asbesthoudend grit is gestraald, zeggen asbestdeskundigen met de kennis van nu dat blootstelling alleen heeft kunnen plaatsvinden als men tijdens de straalwerkzaamheden zelf op de betreffende locatie aanwezig was. Voor wat betreft de Oxygashouder (de enige bekende binnenlocatie) geldt dat mensen die tijdens en na de straalwerkzaamheden binnen in de Oxygashouder zijn geweest, mogelijk in aanraking zijn gekomen met asbest.

**Ik zie dat er weer gestraald wordt, hoe zit dat?**

Inmiddels zijn de eerste straalwerkzaamheden op ons terrein weer hervat, namelijk bij de Hoogoven Expansie Turbine. Dit gebeurt onder een streng protocol: er mag pas gestraald worden als onze asbestdeskundige met zekerheid heeft vastgesteld dat er niet met asbesthoudend grit wordt gewerkt.

**Waar ligt nu nog asbest?**

Op intranet staat een [lijst](#) met locaties die op dit moment in beeld zijn in verband met de mogelijke besmetting met asbest, omdat er in de afgelopen drie maanden straalwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Deze locaties zijn uit voorzorg afgezet. Inspectie- en opruimteams van gecertificeerde firma's onderzoeken en saneren de betreffende locaties. Een aantal afgezette locaties is inmiddels vrijgegeven. Dat is óf omdat daar geen asbesthoudend grit aangetroffen is, óf omdat er inmiddels gesaneerd is. In dat laatste geval is nog niet in alle gevallen vastgesteld of er daadwerkelijk sprake was van asbesthoudend grit. Analyses van monsters moeten dat uitwijzen. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.